

DP6-1/4

Non respect du Uh.7

- SUR FACADE «EST» non retenue pour le projet :
 - ❑ Accès au sous-sol, garage - Présence de l'aire de manœuvre des véhicules
- SUR FACADE «SUD» non retenue pour le projet :
 - ❑ Présence de balcons - Terrain en forte pente
- SUR FACADE «NORD» non retenue pour le projet :
 - ❑ Comme dans de nombreuses communes, elle ne reçoit pas le soleil
- SUR FACADE «OUEST» **retenue pour projet** :
 - ❑ Document DP6 (2/4) **VUE «V1»** repérée sur DP2 - Partie SUD
 - Présence porte fenêtre, une fixation des panneaux photovoltaïques au bâtiment condamnerait le passage
 - Présence Pergola bio-climatique placerait les panneaux photovoltaïques à l'ombre
 - ❑ Document DP6 (2/4) **VUE «V1»** repérée sur DP2 - Partie NORD
 - Présence de la baie vitrée, une fixation des panneaux photovoltaïques au bâtiment occulterait une partie de la vue et de l'entrée lumière dans la pièce attenante
 - Perte importante de la production d'électricité, cette façade est à l'ombre jusqu'à 13 heures au plus tôt
 - ❑ Document DP6 (3/4) **VUE «V2»** repérée sur DP2 -
 - Photo prise le 07/02 à 11h40 : la façade ne reçoit toujours pas le soleil et une grande partie du terrain jouxtant est encore à l'ombre
- Document DP6 (4/4) **VUE «V3»** Les panneaux tels que pose au sol prévue en partie ouest du terrain pour bénéficier quotidiennement d'un ensoleillement optimal sur une durée maximale.

DP6-2/4

**VUE «V1» repérée sur DP2
et sur DP6-4/4**



DP6-3/4

VUE «V2» repéré sur DP2

Document DP8-1/1



DP6-4/4

VUE «V3» repérée sur DP2

